

सर्वे किये गये तालाबों का विवरण

क0 सं0	नाम ग्राम	खसरा सं0	क्षेत्रफल	खुदाई हो चुकी है।	खुदाई होनी है।	खुदाई ना होने का कारण
1	हलालपुर	364	0.348			पानी भरा है।
2	हलालपुर	366	0.113			पानी भरा है।
3	हलालपुर	240	2.254			दिनांक 01.04.2018 से 31.03.22028 तक मत्सय पालन हेतु सहकारी समिति हलालपुर द्वारा संजय कुमार आंवटित
4	हलालपुर	241	1.311			दिनांक 01.04.2018 से 31.03.22028 तक मत्सय पालन हेतु सहकारी समिति हलालपुर द्वारा संजय कुमार आंवटित
5	हलालपुर	554	0.584			कुछ भाग पर मन्दिर बना है शेष भाग में पानी भरा है।
6	हलालपुर	521म	0.205			मौके पर खाली है रास्ता नहीं है।
7	हलालपुर	200	2.223			दिनांक 01.04.2018 से 31.03.22028 तक मत्सय पालन हेतु सहकारी समिति हलालपुर द्वारा संजय कुमार आंवटित
8	हलालपुर	206	0.061			पानी भरा है।
9	हलालपुर	209	0.123			पानी भरा है।
10	हलालपुर	213	0.143			पानी भरा है।
11	हलालपुर	228	0.256			दिनांक 01.04.2018 से 31.03.22028 तक मत्सय पालन हेतु सहकारी समिति हलालपुर द्वारा संजय कुमार आंवटित
12	हलालपुर	261	0.0360			पानी भरा है रास्ता नहीं है।
13	हलालपुर	308	0.0610			पानी भरा है रास्ता नहीं है।
14	हलालपुर	334	0.430			पानी भरा है रास्ता नहीं है।
15	हलालपुर	347	0.184			पानी भरा है रास्ता नहीं है।
16	हलालपुर	350	0.348			पानी भरा है रास्ता नहीं है।
17	हलालपुर	145	0.102			पानी भरा है रास्ता नहीं है।
18	हलालपुर	404	0.061			पानी भरा है रास्ता नहीं है।
19	हलालपुर	406	1.260			दिनांक 01.04.2018 से 31.03.22028 तक मत्सय पालन हेतु संजय कुमार पुत्र मनीराम आंवटित
20	हलालपुर	405	0.061			पानी भरा है रास्ता नहीं है।
21	हलालपुर	519	0.113			पानी भरा है रास्ता नहीं है।

22	हलालपुर	584	0.225			पानी भरा है रास्ता नहीं है।
23	हलालपुर	284	0.133			पानी भरा है रास्ता नहीं है।
24	हलालपुर	282	0.102			पानी भरा है रास्ता नहीं है।
25	हलालपुर	283	0.123			पानी भरा है रास्ता नहीं है।
26	हलालपुर	285	0.123			पानी भरा है रास्ता नहीं है।
27	हलालपुर	538	0.400			पानी भरा है रास्ता नहीं है।
28	मढ़	06	0.174	नगर निगम द्वारा खुदाई की गयी।		
29	मढ़	124	0.225	एस0डी0ए0 द्वारा खुदाई की गयी।		
30	मढ़	115	0.061			रास्ता नहीं है।
31	मढ़	30	0.154	एस0डी0ए0 द्वारा खुदाई की गयी।		
32	मढ़	158	0.338			पानी भरा है।
33	मढ़	175	0.501	एस0डी0ए0 द्वारा खुदाई की गयी।		
34	मढ़	75	0.113			पानी भरा है व रास्ता नहीं है।
35	मढ़	156म	0.113			अग्र भाग पर नीव भरी है तहसील टीम के साथ पैमाईश की जानी है।
36	मढ़	51मि	0.272			
37	मवी खुर्द	23	0.072			रास्ता नहीं है तथा तहसील टीम के साथ पैमाईश की जानी है।
38	मवी खुर्द	75	0.123			
39	मवी खुर्द	44	0.113			
40	मवी खुर्द	91	0.041			पानी भरा है।
41	मवी खुर्द	87	0.102			पानी भरा है।
42	मवी खुर्द	102	0.307			पानी भरा है।
43	मवी खुर्द	103	0.105			पानी भरा है।
44	ताहरपुर	19	0.574			रिवेन्यू बोर्ड इलाहाबाद में वाद विचाराधीन है।
45	ताहरपुर	91	0.164			पानी भरा है।
46	ताहरपुर	118	0.523			पानी भरा है।
47	ताहरपुर	88	0.154			विवादित
48	ताहरपुर	68	0.051			पानी भरा है।
49	पंजौरा	45	0.072			तहसील टीम के साथ पैमाईश की जानी है।
50	पंजौरा	76म	0.051			तहसील टीम के साथ पैमाईश की

						जानी है।
51	पंजौरा	268	0.133			
52	पंजौरा	21	0.061			तहसील टीम के साथ पैमाईश की जानी है।
53	बादशाहपुर	01	0.236	एस0डी0ए0 खुदाई के लिये चिन्हित किया गया है।		
54	बादशाहपुर	113	0.355	पूर्व में खुदाई हो चुकी है।		
55	बादशाहपुर	82	0.041			खाली है परन्तु रास्ता नहीं है।
56	सांवलपुर नवादा	74म	1.781	एस0डी0ए0 द्वारा खुदाई की गयी है।		
57	खत्रीवाला	124	0.348	एस0डी0ए0 द्वारा खुदाई की गयी है।		
58	खत्रीवाला	76/1म	0.0100			पानी भरा है।
59	चिरुकी	31	0.369		खुदाई होनी है।	तहसील टीम के साथ पैमाईश की जानी है।
60	चिरुकी	38	0.082			गहरा है एवं रास्ता नहीं है।
61	मानकमऊ	653म	0.553		खुदाई होनी है।	तहसील टीम के साथ पैमाईश की जानी है।
62	मानकमऊ	157	0.174		खुदाई होनी है।	आंशिक भाग पर पानी है।
63	मानकमऊ	174	0.061			तहसील टीम के साथ पैमाईश की जानी है।
64	मानकमऊ	274म	0.020			
65	मानकमऊ	295/2	0.143			
66	मानकमऊ	310	0.051			
67	मानकमऊ	356	0.418			
68	मानकमऊ	384म	0.512			
69	मानकमऊ	503म	0.072			पानी भरा है।
70	मानकमऊ	570	0.154			
71	मानकमऊ	614	0.143			कुछ भाग में शमशान घाट है तथा कुछ में पानी भरा है।
72	मानकमऊ	216	0.061			तहसील टीम के साथ पैमाईश की जानी है।
73	मानकमऊ	301	0.256			
74	दराअली स्वाद	08	0.092			

	बैरुन				
75	दराअली स्वाद बैरुन	660	0.574		
76	दराअली स्वाद बैरुन	886	0.174		
77	दराअली स्वाद बैरुन	421	0.697		खाली है, पानी भरा है।
78	दराअली स्वाद बैरुन	186	0.102		खाली है, पानी भरा है।
79	दराअली स्वाद बैरुन	189	0.143		तहसील टीम के साथ पैमाईश की जानी है।
80	दराअली स्वाद बैरुन	524	0.082		तहसील टीम के साथ पैमाईश की जानी है।
81	दराअली स्वाद बैरुन	672	1.772		
82	दराअली स्वाद बैरुन	931/2	2.203		नगर निगम द्वारा कूड़ा डालकर भराव किया गया कुछ भाग खाली है।
83	दराअली स्वाद बैरुन	1007	0.072		खाली पड़ा है, बोर्ड लगाना है।
84	दराअली स्वाद बैरुन	982	0.389		पानी भरा है।
85	दराअली स्वाद बैरुन	176	0.164		तहसील टीम के साथ पैमाईश की जानी है।
86	दराअली स्वाद बैरुन	793	0.215		मछली पालन का कार्य किया जा रहा है।
87	दरगाहपुर	12	0.072		तहसील टीम के साथ पैमाईश की जानी है।
88	दरगाहपुर	21	0.307		पानी भरा है, बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है
89	मौ० पुर माफी	99/1	0.287		कब्रिस्तान
90	मौ० पुर माफी	151	0.154		खाली पड़ा है।
91	मौ० पुर माफी	76मी	0.031		पानी भरा है।
92	हसनपुर कदीम	44	0.082		मौके पर खाली है।
93	मुल्लापुर मजबता	31	0.092		बोर्ड लगाना है।
94	ग्वालीरा	207	0.789	नगर निगम द्वारा खुदाई की गयी।	

95	चकदेवली	18म	1.229	पूर्व में खुदाई हो चुकी है।		
96	चकदेवली	27	0.400			
97	फतेहपुर जट	53/2	0.184			
98	चकहरेटी	115म	0.933	कुछ भाग पर शमशान स्थल है, शेष भाग की खुदाई मनरेगा द्वारा की गयी है।		
99	चकहरेटी	119/2	0.350		खुदाई होनी है।	दिनांक 01.12.2018 से 31.03.2028 तक मत्सय पालन हेतु रघुराज पुत्र चमनलाल को आवंटित।
100	चकहरेटी	131	0.385			सिंघाडा डाल रखा है।
101	चकहरेटी	202	0.290	एस0डी0ए0 द्वारा खुदाई की गयी है।		
102	चकहरेटी	142	0.143			तहसील टीम के साथ पैमाईश की जानी है।
103	चकहरेटी	166/1	0.051			पैमाईश के लिये पत्राचार किया गया है।
104	चकहरेटी	118म	0.154			दिनांक 01.12.2018 से 31.03.2028 तक मत्सय पालन हेतु रघुराज पुत्र चमनलाल को आवंटित।
105	कुम्हारहेडा	107म	0.113			स्थल पर जोहड नही है, तहसील टीम के साथ पैमाईश की जानी है।
106	कुम्हारहेडा	66	0.113			पूर्व से ही गहरा है।
107	दरा मिलकाना बैरुन	134	0.205			
108	दरा मिलकाना बैरुन	243/2	0.102			मौके पर पुक्ता रास्ता चल रहा है।
109	दरा मिलकाना बैरुन	11/1	0.164		खुदाई होनी है।	
110	दरा मिलकाना बैरुन	127	0.143			खाली पडा है तार बाड एवं बोर्ड लगाया जाना है।
111	हसनपुर मजरा ताहरपुर	169	0.082			खाली एवं दलदल भरा है।
112	हसनपुर मजरा ताहरपुर	170	0.072			खाली एवं दलदल भरा है।
113	मिल्क वजीदीनपुर	14	0.215	पूर्व से खुदा है।		

114	मिल्क वजीदीनपुर	32	0.0310		खुदाई होनी है।	
115	मिल्क वजीदीनपुर	107	0.031			मौके पर धर्मस्थल है।
116	सड़क दूधली	48	0.488		खुदाई होनी	
117	सड़क दूधली	304	0.103			
118	सड़क दूधली	355च	0.755			
119	सड़क दूधली	379ख	0.330			
120	सड़क दूधली	440म	0.888			तहसील टीम के साथ पैमाईश की जानी है।
121	सड़क दूधली	584	0.010			पानी भरा रास्ता नहीं है।
122	सड़क दूधली	585	0.071			पानी भरा रास्ता नहीं है।
123	सड़क दूधली	610म	0.004		खुदाई होनी है।	तहसील टीम के साथ पैमाईश की जानी है।
124	सड़क दूधली	611म	0.004		खुदाई होनी है।	तहसील टीम के साथ पैमाईश की जानी है।
125	सड़क दूधली	531/684	0.133			पानी भरा है।
126	दराकोटतला स्वाद बैरुन	133	0.154	पूर्व से खुदा है।		
127	दराकोटतला स्वाद बैरुन	1018	0.133	पूर्व से खुदा है।		
128	दराकोटतला स्वाद बैरुन	911म	0.026		खुदाई होनी है।	
129	दराकोटतला स्वाद बैरुन	941	0.154			
130	दराकोटतला स्वाद बैरुन	276म	0.102			तहसील टीम के साथ पैमाईश की जानी है।
131	दराकोटतला स्वाद बैरुन	192म	0.174			स्थल पर पॉपूलर के पेड़ है।
132	मवीकलां	20	0.471			पानी भरा है।
133	मवीकलां	144	0.543			तहसील टीम के साथ पैमाईश की जानी है।
134	मवीकलां	221	0.277			
135	मवीकलां	251	0.020			पानी भरा है।
136	दाबकी जुनादार	90	0.133		खुदाई योग्य है।	खाली पड़ा है।
137	दाबकी जुनादार	121म	0.0170			समुदायिक केन्द्र व खाली है।
138	दाबकी जुनादार	123	0.123			र

139	दाबकी जुनादार	168	0.522			पानी एवं घास खडी है।
140	दाबकी जुनादार	203	0.031			कव्रिस्तान के मध्य स्थित है। तहसील टीम के साथ पैमाईश की जानी है।
141	दाबकी जुनादार	242	0.215			01.04.2018 से 31.03.2028 शिवराज पुत्र श्याम सुन्दर को मत्सय पालन हेतु आंवटित।
142	दाबकीजुनादार	248	0.891			
143	दराशिवपुरी स्वाद बैरुन	255/1	0.102			रथल पर खाली पड़ा है।
144	दराशिवपुरी स्वाद बैरुन	298	0.338			तहसील टीम के साथ पैमाईश की जानी है।
145	दराशिवपुरी स्वाद बैरुन	538म	0.133			तहसील टीम के साथ पैमाईश की जानी है।
	चकसराय भारती	—	—			कोई तालाब नहीं है।
	चकखानू	—	—			कोई तालाब नहीं है।
	बाग कलालान	—	—			काई तालाब नहीं है।
	दराआलीस्वाद अन्दरुन नोन जेड ए0	945	2.705	—	—	दलदल एवं पानी भरा है।
		कुल रकबा	45.835			